

Kulla Kuklecve



Kulla Kuklecve i Isniq, fasad mot söder. Foto Dick Sandberg 2001.

Liksom kulla Osdautaj ligger denna kulla i det lilla samhället Isniq. Kulla Kuklecve med sitt vackra trågalleri i ek på översta våningen var närmast förstörd, eftersom den granat som flög in genom taket 1999 endast åstadkom mindre skador på stommen.

Restaureringsarbetet har krävt omfattande reparation av den invändiga trästommen samt nygjorda innerväggar, golv och innertak. Sentida fönsteröppningar har satts igen. Byggnaden har också anpassats till de nya krav som ställs

på ett boende idag: isolering av snedtaket, nytt våtrum och kök, el och VA. Familjen som bor i huset har fortsatt att använda våningarna på en och två trappor. Bottenvåningen har inretts för en publik användning med textilhantverk varvid en ny entrédörr tagits upp.

Namn Kuklecve

Ägare Privat

Byggnadstyp Kulla -
traditionellt, albanskt, befäst
bostadshus

Byggnadsår Slutet av 1700-
talet

Geografisk lokalisering

Isniq, västra Kosovo

Byggfirma Adhurimi, Decan

Ansvarig lokal arkitekt

Professor Shqipe Nixha,
Universitetet i Pristina

Finansiärer European Agency
for Reconstruction och Sida

